

«3-ей блок-секции д.92  
по ул.Пушкарская»

614051, г. Пермь, ул. Пушкарская, д.92, п.3  
ИНН/КПП 5906050899/590601001  
р/сч 4070 3810 1000 0871 1100  
в АКБ «ЗАО АКИБ «Почтобанк» г.Перми  
к/сч 3010 1810 4000 0000 0705 БИК 045 773 705  
Тел.: (342) 261-19-53, 8-932-33-16-556  
[tsg92\\_3@mail.ru](mailto:tsg92_3@mail.ru)  
[www.tsg923.jimdo.com](http://www.tsg923.jimdo.com)

Исх. № 04/46 от «29» августа 2014г.

Вх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.


Отделение надзорной деятельности г.Перми по  
Мотовилихинскому району  
1 Отдела надзорной деятельности по г.Перми  
управления надзорной деятельности ГУ МЧС  
России по Пермскому краю  
г.Пермь, ул.Уральская, д.74

28 августа 2014г. по результатам плановой выездной проверки по надзору за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, произведенной в период с 10<sup>00</sup> час. 22 августа 2014 по 10<sup>00</sup> час 28 августа 2014г., в отношении ТСЖ «Пушкарская, 92/3» были составлены и вручены: Акт проверки №799, Предписание №799/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, определение о вызове лиц № 20/4ДЛ, определение о вызове лиц № 20/4ЮЛ.

В ходе проведения проверки инспектором ОНД г.Перми по Мотовилихинскому р-ну 1 ОНД по г.Перми лейтенантом внутренней службы Сыпачевым Максимом Ивановичем выявлены следующие нарушения обязательных требований: в лифтовых холлах, в подъезде №3 с 1-го по 10-й этажи, размещены кладовые (ППР в РФ №390 от 25.04.2012г., п.23), о чем сделана запись в вышеуказанных документах.

ТСЖ «Пушкарская, 92/3» с выводами инспектора не согласно по следующим основаниям:

- СНиП 31-01-2003 п.3.5 Лифтовой холл - Помещение перед входом в лифты;
- СП 54.13330 п.3.12. Лифтовой холл – это помещение, на которое выходят двери лифта;
- СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.08-01-89 п.2.4. За ширину лифтового холла принимается расстояние от двери кабины до противоположной стены:



Из прилагаемых фотоматериалов видно, что на всех этажах здания в лифтовых холлах отсутствует какое-либо складирование.

Из вышеизложенного следует, что состава нарушения п.23 ППР в РФ №390 от 25.04.2012г. в жилом здании, управляемом ТСЖ «Пушкарская, 92/3», не усматривается.

Председатель правления ТСЖ

Т.А.Цейко

Тел.: (342) 261-19-53

Приложения:

1. Фотографии лифтовых холлов – на 5 листах.